

Vozovna Střešovice - havarijní stav

0. příprava prohlídky lodi 2, 4 a průzkumu založení lodi 3

podklady, program průzkumu, projednání, místní šetření

1. založení obvodových stěn a podpěr kolejnic v lodi 3

vizuální prohlídka

hloubka založení

ověření materiálových charekteristik - laboratoř

IG průzkum (založení celé lodi 3 včetně sloupů stropní konstrukce)

vyhodnocení, závěrečná zpráva vč. návrhu opatření

2. založení sloupů stropní konstrukce v lodi 3

vizuální prohlídka založení

hloubka založení

ověření materiálových charekteristik - laboratoř

vyhodnocení, závěrečná zpráva vč. návrhu opatření

3. Prohlídka sloupů a stavu krovů v lodi 3

vizuální prohlídka

vyhodnocení, závěrečná zpráva vč. návrhu opatření

4. podpory kolejnic v lodích 2 a 4

vizuální prohlídka včetně viditelných částí základu

ověření stavu a oslabení ocelových konstrukcí

vyhodnocení, závěrečná zpráva vč. návrhu opatření

5. ostatní

projednání prohlídky a průzkumu + reprografie

celkem bez DPH

poznámky:

- součástí nejsou průzkumy kanalizace, ověření polohy IS, atd.
- zadavatel zajistí zpřístupnění konstrukcí včetně rozkrytí dřevěných podlah
- zadavatel zajistí vyčištění okolí zkoumaných konstrukcí od nečistot a skladovaného materiálu
- průzkum dřevěných podlah není zahrnut v nabídce
- výsledkem průzkumu nebude soupis prací, ale doporučení opravy/náhrady dané konstrukční části
- program i výsledky a doporučení prohlídky a průzkumu musí být projednány za účasti projektanta, správce vozovny, investora a zhotovitele diagnostického průzkumu
- nabídka neobsahuje případné náklady na plošinu pro prohlídku sloupů a krovů lodi 3

		Cena celková
hod		
hod		
vrt		
sada		
ks		
hod		
hod		
hod		
hod		
hod		
hod		
ks		
		487 000 Kč
		487 000,00

