



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1405015899

Č.objednávky/Datum: 9500334726
Č.odběratele: 502117
Prodejní kancelář: 2101 odb. Techn. kontrola
Skupina prodeje: D00 Správa vozidel metro

Datum vystavení dokladu: 07.05.2014
Datum dodání: 07.05.2014

Způsob platby: Bankovní převod
Měna: CZK

Odběratel
Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha 13

DIČ: CZ00268577, IČO: 00268577

Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění

Defektoskopie náprav dvojkolí a jízdní plochy kol soupravy M1 a defektoskopie rámu podvozků vozů M1 za měsíc duben 2014.

Označení Číslo	Sazba DPH	Cena/MJ Množství MJ	Hodnota
služby ostatní TCJ00069	21%	XXXXXXXXXX.XX 1	CZK JV XXXXXXXXXX.XX
Součet položek	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX
	Sazba DPH	Základ DPH	DPH Není zdaň.plnění
DPH netto	21,00 %	XXXXXXXXXX.XX	XXXXXXXXXX.XX
Celkem s DPH			XXXXXXXXXX.XX
Celkem k úhradě	XXXXXXXXXX.XX		XXXXXXXXXX.XX